

Задача 9	<b>Восстановление вертикальности Инсинератора (печь дожига)</b>
Суть проблемы	Нарушена вертикальность печи дожига. При сильном ветре наблюдается отклонение от вертикальной оси, а также Колебания факельного ствола в зимнее время при низких температурах. Колебание ориентировочно составляет от 60 см до 1 метра.
Технологические параметры	Необходимо устранить колебания и отрегулировать вертикальность с учетом того, что рядом находятся неперемещаемые установки и классическая растяжка металлическими тросами не представляется возможной. Высота инсинератора составляет 62 м, технологическая позиция М1901, завод изготовитель ZEECO
Масштаб проблемы	Из-за близкого расположения инсинератора с другими объектами цеха, создается опасность для всего технологического цикла Цеха подготовки и переработки газа