

Задача 12	Пропускная способность коллектора через дюкер
Суть проблемы	При прокачке нефти с северной части месторождения пропускная способность коллекторов диаметрами 325 и 219 мм не позволяет прокачать весь объем продукции в связи с возможными отложениями в районе дюкера, проходящим под рекой Жем. Повышается давление в коллекторах в северной части дюкера в зимний период до 20-25 атм.
Технологические параметры	Давление в коллекторах при прокачке нефти не должно расти и должно быть в пределах 5 атм.
Масштаб проблемы	Невозможность прокачать весь объем скважинной продукции с северной части месторождения, остановка скважин, выход из строя технологического оборудования.